


Surinkimo Instrukcija



400x528x400



Woodman OÜ

Pagaminta Estižoje
Māo, Jārvamaa
www.woodman.ee
support@woodman.ee

BRANGUS KLIENTE!

Sveikiname Jus įsigyjus mūsų produkciją. Naudokitės šia instrukcija surinkinėdami baldą.

Įdėmiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami darbus.

Paprašykite pagalbos, jei surinkimui reikalingi du ar daugiau asmenų.


Įsitikinkite, kad turite visas surinkimui reikalingas priemones.

Dirbkite ant lygaus ir švelnaus paviršiaus, kad baldo apdaila nebūtų pažeista.

Po mėnesio patikrinkite baldo veržles.

Išsaugokite šią instrukciją.

Reikalinga įranga



Nenaudokite!!!



LT - Jei kyla klausimų - būtinai susisieki su mūsų atstovais Jūsų šalyje.


ENG - In case of any quality issues, contact your local dealer and always mention item Batch


code. FR - En cas de problèmes de qualité, contactez votre revendeur local et mentionnez toujours la référence de l'article / Batch code.















IT - In caso di eventuali problemi di qualità, contattare il rivenditore locale e citare sempre punto di riferimento No / Batch code.





ES - En caso de problemas de calidad, póngase en contacto con su distribuidor local y mencione siempre la referencia del artículo / Batch code.

DE - Wenn Sie Qualitätsprobleme haben wenden Sie sich bitte an ihren örtlichen Händler und erwähnen Sie immer die Artikelnummer / Batch code.











<p>A1</p>  <p>8x35</p> <p>x28</p>		<p>A10</p>  <p>L</p> <p>R</p> <p>x2</p>
<p>A2</p>  <p>7x24 mm</p> <p>x12</p>		
<p>A3</p>  <p>x12</p>		
<p>A4</p>  <p>x8</p>	<p>A7</p>  <p>4 mm</p> <p>x1</p>	<p>A11</p>  <p>6,3x11 mm</p> <p>x8</p>
<p>A5</p>  <p>5x50 mm</p> <p>x4</p>	<p>A8</p>  <p>3 mm</p> <p>x1</p>	<p>A12</p>  <p>x4</p>
<p>A6</p>  <p>6,3x60 mm</p> <p>x4</p>	<p>A9</p>  <p>M6x40</p> <p>x4</p>	<p>A13</p>  <p>x4</p>







2




3




4






5







6



7



8



9


A6 x 4




A9 x 2




A7 x 1



A13 x 4



10




1

A=B

A12 x4





2




3

A12 x4







2




3




4



Pagal 4 paveikslėlį
galite reguliuoti
stalčiuko aukštį



Dėmesio - periodiškai tikrinkite baldo būklę,
ypač sujungimo vietas





Saugumo ir priežiūros informacija

SVARBU - perskaitykite šią informaciją prieš pradėdami surinkinėti baldą

Įsitikinkite, kad turite visus reikalingus įrankius.

Išimkite visus varžtus iš plastikinių maišelių ir sugrupuokite.

Dėl pavojaus užspringti baldų surinkimo vietoje neturėtų būti vaikų ir gyvūnų.

Įsitikinkite, kad darbui turėsite pakankamai vietos.

Nedėkite svorių ar sunkių daiktų ant renkamo baldo.

Nestatykite baldų prie ugnies ar šilumos šaltinio



Šiuo simboliu pažymėtose vietose - paprašykite pagalbos.

Surinkimo darbams pasirinkite švelnią, minkštą dangą.



Mes rekomenduojame naudoti tik rankinį suktuką.

Priežiūros patarimai

Siekdami išvengti subraižymų ir paviršiaus sugadinimo, valykite baldus tik drėgna šluoste ir švelniu valikliu.

Kartas nuo karto patikrinkite ar tvarkingi visi sujungimo taškai.

Šis baldas turi būti utilizuotas stambiagabaričių atliekų aikštelėse.

Lakuotų paviršių valymas ir priežiūra

Reguliariai valykite baldus.

Nevalykite paviršių valikliais, kurių sudėtyje yra šios cheminės medžiagos: acetone, ammonia, sodium hydroxide.

Baldus valykite drėgna šluoste.

Nenaudokite valiklių su abrazyvo dalelėmis.

Išsiliejus "agresyviai" cheminiai medžiagai - nedelsiant nuplaukite vandeniu.

Išlietus skysčius nuvalykite nedelsdami (per ilgą laiką skystis gali deformuoti paviršius ir sugadinti baldą).

Išsienėjusias dėmes valykite drėgna šluoste ir švelniu valikliu.

Naudokite kilimėlius ar staltieses, kad apsaugotumėte paviršius nuo drėgmės ir karščio.

Maksimali apkrova

